

# Descriptif technique.

Intervention sur la façade principale du pigeonnier de la Cayenne de Vernègues.

Postulant BRIGAUD, maçon de la Cayenne de Vernègues.



Etat du pigeonnier avant intervention.



Nettoyage de la partie basse et mise en sécurité de la partie supérieure.



Consolidation des jambages supérieurs fragiles. Mise en place d'une maçonnerie de moellons et de gravois afin de repartir sur une base saine.





Mis e en place de la marche intermédiaire.





Etayage des jambages avant la consolidation des bases.



Etat de la partie supérieure avant intervention.





Consolidation des bases des jambages.



Mise en attente de la partie basse, la partie supérieure peut être commencée.





Mise en place de l'échafaudage. Etat de la maçonnerie avant et après la purge.



Retrait du mortier de chaux situé  
derrière le linteau de bois.  
Dépose et remplacement de la  
pièce de bois en chêne.





Mise en attente d'une pièce en frêne derrière le linteau.  
Début de maçonnerie de moellons.





Fin de la maçonnerie venant soutenir le linteau et consolidant les jambages. Etat du pigeonnier avant le colloque de l'Ascension 2013.